




روش مصرف جرم های پاشیدنی

به دلیل اینکه جرم های پاشیدنی توسط دستگاه بتن پاش (Gunning Machine) پاشیده می شود، تجربه اپراتور دستگاه و تیم اجرایی بسیار حائز اهمیت می باشد.

پس از آماده شدن سطح مورد نظر از لحاظ تخریب جرم های قبلی، نصب آنکر و ...، جرم های پاشیدنی به صورت خشک وارد دستگاه پاشش می شوند و توسط اپراتور دستگاه نسبت به پاشش جرم اقدام می گردد.

معمولاً دستگاه ها نیاز به ۸ بار فشار هوا و حدود ۶ بار فشار آب دارند. مقدار آب مورد نیاز جرم های پاشیدنی همانطور که در برگه های مشخصات فنی هم قید می شود به صورت Under Nuzzle اعلام می گردد که کنترل شدت جریان آب به صورت تجربی توسط اپراتور دستگاه صورت می گیرد همچنین اختلاط آب و جرم نیز در نازل دستگاه توسط دستگاه انجام می شود.

پس از پاشش جرم فرآیند خشک شدن آغاز می گردد و بدین صورت که ابتدا به مدت ۲۴ ساعت باید با ایجاد پوششی از خشک کردن سریع سطح جرم جلوگیری گردد و سپس به مدت ۲۴ ساعت هم پس از جمع آوری پوشش، جرم در فضای محیط و دمای حدود ۲۴-۲۶ درجه بماند. پس از گذشت این ۴۸ ساعت، باید فرآیند عمل آوری جرم طبق منحنی زیر صورت گیرد که در آن صورت جرم آماده سرویس دهی خواهد بود.



Rev. Date: 98/09/20